

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
014/22	30/11/2022
PROCESSO:	LOCAL:
Obra Dow Aratu	Plata A
ORIGEM:	
Inspeção Planejada de SSMA	

DESCRIÇÃO:		
Oficina de funilaria Planta A: dobradeira, calandra, bobina de chapas e DR encontra-se sem proteção contra intempéries; Toldo encontra-se apresentando corrosões		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Eliminar as não conformidades para minimizar os riscos de acidentes e incidentes.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Verificar proteção para os equipamentos	Gargur	Jan/23
Verificar manutenção/substituição do toldo	Larissa Mesquita	Jan/23
RECURSO NECESSÁRIO:		
Mão de obra específica de manutenção dos equipamentos, ecurso financeiro.		
OBSERVAÇÕES:		
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:		
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
Verificador:	Data: ____/____/____	