

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
06.2025	27/05/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Acelen	Obra Acelen
ORIGEM:	
SSMA Obra Acelen	

DESCRIÇÃO:
Através de uma inspeção realizadas nos cintos de segurança da obra foi identificado algumas não conformidade nos EPIS como partes com ponto de corrosão, CA ilegível, cintas com desgastes.

PLANO DE AÇÃO:
Objetivos a Serem Alcançados:
Inspeções periódicas e reforço na fiscalização dos Epi's.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Implantar ponto de armazenamento dos cintos de segurança, com material de andaime dentro do container da Risoterm.	Daniela/Henrique	10/06/2025
Realizar higienização dos cintos após a finalização de uma frente de serviço.	Daniela/Henrique	Sempre que ocorrer
Identificar cada cinto com TAG, número do EPI e nome da Obra usando uma cola industrial - Sugestão Aroldite.	Daniela/Henrique	10/06/2025
Manter controle com histórico de inspeção, higienização e substituições.	Daniela	Imediato
Solicitar orçamento para possível reparo nos cintos existentes da obra.	Daniela/Henrique	Imediato
Aquisição de novos cintos de segurança para a obra	Larissa	09/06/2025

RECURSO NECESSÁRIO:
Notebook e Internet.

OBSERVAÇÕES:

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:

Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
---	--	------------

Verificador:	Data: _____ / _____ / _____
---------------------	------------------------------------