

# Registro de não Conformidade



**Data:** 17/03/2023

**Registrado por:** Tiago Santos

**Usuário:** Outros

---

## **Descrição:**

Após a conferência no recebimento dos matérias na obra no dia 17/03, foi identificado uma bobina de chapa inox 304 amassada, causando desperdício de parte do material e prejuízo financeiro.

## **Medida Tomada:**

Foi informado de imediato ao setor de suprimento sobre o recebimento dessa bobina inox amassada e foi registrado a NC.

---