

<b>Nº DO PLANO DE AÇÃO:</b>	<b>DATA:</b>
010/23	30/08/23
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
OBRA ACELEN	UNIDADE 09
<b>ORIGEM:</b>	
Auditoria de campo unidade 09.	

<b>DESCRIÇÃO:</b>
Durante auditoria, realizada pela Acelen em 21/08/2023, foi identificado resíduos de isolamento térmico espalhados no piso. E - 906.

<b>PLANO DE AÇÃO:</b>
Objetivos a Serem Alcançados:
Aumento da percepção de medidas de 5's, limpeza e organização do ambiente de trabalho.
Evitar ambiente inseguro.

<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
Realizar Limpeza Imeditada do Material;	Líder da área Risoterm	Imediato
Realizar reunião com a equipe de SSMA - ACELEN U-09;	TS - Risoterm	31/08
Realizar reunião de alinhamento com a liderança da RISOTERM informando a obrigatoriedade de participar no Pool de SSMA;	Diretoria Risoterm	30/08
Reforçar em DDS diariamente a importância do engajamento de toda equipe no cumprimentos dos requisitos de Ordem e Limpeza 5S;	Líderes e TS – Risoterm	Contínuo
TS e Liderança reforçar as auditorias diariamente de AOL por frente de Serviço.	Líderes e TS – Risoterm	Contínuo

<b>RECURSO NECESSÁRIO:</b>
Local para realização de treinamento com a equipe.

<b>OBSERVAÇÕES:</b>
Durante a atividade de isolamento, é mantido uma quantidade de material na plataforma, que é consumido” no decorrer da atividade. Orientado a equipe, manter a menor quantidade possível de material nas plataformas.

<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	