

REUNIÃO DE COMITÊ

NOVEMBRO 2025

SUMÁRIO

- Consolidado dos indicadores de Setembro e Outubro- 2025;
- Registros de Não conformidade de rotina 2025;
- Plano de Ação e Não Conformidade 2024 e 2025;
- Resultado aud. Externa;
- Informação da Risoterm;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

DISPONÍVEL NO RISONECT

ATA DE ANÁLISE CRÍTICA JULHO Á SETEMBRO 2025




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES


Inspeção de Material – Setembro e Outubro 2025



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:


Setembro: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.

Outubro: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES


Registro de Não Conformidade da Atividade – Setembro e Outubro 2025



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.


Setembro: Não houve registro de NC na atividade da Acelen, Braskem, Dow.

Outubro: Não houve registro de NC na atividade da Acelen, Braskem, Dow.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RMS Geradas x RMS Atendidas – Setembro e Outubro 2025



Meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período:

Setembro: 120 Itens RMS GERADAS X 77 itens RMS ENTREGUES;

Outubro: 148 itens RMS GERADAS X 114 itens RMS ENTREGUES.

Quantidade de RMS solicitadas Setembro


Empresa	ABERTAS	ATENDIDAS	ANDAMENTO/CANCELADA/ NÃO ATENDIDAS
Acelen	52	19	33
Braskem	1	1	0
DOW	17	14	3
Spot	50	43	7

Quantidade de RMS solicitadas Outubro

Empresa	ABERTAS	ATENDIDAS	ANDAMENTO/CANCELADA/ NÃO ATENDIDAS
Acelen	52	32	10
Braskem	32	15	17
DOW	12	11	1
Spot	52	46	6

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Conferência de material, Autorização de Fornecimento- Outubro 2025



Meta é verificar a quantidade de Conferência dos Materiais recebidos no período:

Outubro: Foram 120 solicitações de materiais e 77 materiais entregues

Meta é atender 90% das Autorizações de Fornecimentos emitidas no período :

Outubro: Foram emitidas 22 afs dentro do periodo



CONSOLIDADO DOS INDICADORES


Avaliação de Fornecedores- Outubro 2025

Meta é avaliar os 90% dos Fornecedores Críticos no trimestre:

Outubro: Não houve avaliação no periodo.


Meta é manter 80% dos controle das avaliações os Fornecedores aprovados no período:

Outubro: 15 Fornecedores avaliados x 15 fornecedores aprovados



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veículos – Setembro e Outubro 2025



Meta de 100% de check list de veículos da frota :

Setembro: Foi realizado 12 check list das frotas para 12 veículos da frota.


Outubro: Foi realizado 11 check list das frotas para 11 veículos da frota.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Setembro e Outubro 2025


ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Setembro: NR33 – Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado.
Incluso Noções de Primeiros Socorros. - Inicial/Reciclagem;

Outubro: Divulgação: IT-I-04/05/06 Isolamento Térmico; IT-R-01/02/03- Refratário. Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa.




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Setembro e Outubro 2025


BRASKEM PVC / UCS

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.




Setembro: Treinamento de noções de Ergonomia - NR17, Divulgação da IT-R-04 – Proteção Passiva, Treinamento de CIPA NR 05 – Designado

Outubro: NR 12; Divulgação do PR-05; PT Permissão de Trabalho e AST Análise de Segurança da Tarefa.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES


TREINAMENTOS REALIZADOS- Setembro e Outubro 2025



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Setembro: Treinamento de Ergonomia NR17, PQR 01/ PQR02/ PQR03/ Programa de desenvolvimento de liderança.

Outubro: Treinamento realizado NR 06, Analise e Percepção de risco, PGUSP.




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Setembro e Outubro 2025

SEDE

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.



Setembro: Divulgação do PGR –Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional


Outubro: Não Conformidade de Rotina



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Setembro e Outubro 2025

ACELEN




Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

Setembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.807,63

Outubro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 20.515,00

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Setembro e Outubro 2025



BRASKEM

Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50


Setembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 16.545,23

Outubro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.957,73

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Setembro e Outubro 2025

DOW




**Faturamento Meta de 13.000 per capita / Produtividade
Meta de 47,50**

Setembro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$7.264,18
Outubro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 10.272,78

CONSOLIDADO DOS INDICADORES


EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Setembro e Outubro 2025



OBRA SPOT

**Faturamento Meta de 23.000 per capita / Produtividade
Meta de 47,50**

Setembro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 33.123,62
Outubro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 24.056,35



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Setembro e Outubro 2025

Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

Setembro: Acelen (Atendeu a Meta);

Dow(Atendeu a Meta)

Braskem (Atendeu a Meta)



Obra Spot (Pesquisa não respondida)

Outubro: Acelen (atendeu a meta)

Dow (atendeu a meta)

Braskem (atendeu a meta)

Obra Spot (pesquisa não respondida)



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – Setembro e Outubro 2025

Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:


Setembro: Não houve relatório concluído nesses períodos.

Outubro: EVF Petrobras; Cibra Camaçari; Timac Camaçari

Meta de 03 visitas no mês:

Setembro: Cibra Camaçari

Outubro: 3 Visitas realizadas, Multi, Timac Camaçari e Origem



CONSOLIDADO DOS INDICADORES


COMERCIAL – Setembro e Outubro 2025

Meta de 95% de análises críticas realizadas ;

Setembro: 06 propostas emitidas e 06 propostas foram analisadas.;
Outubro: 06 propostas emitidas e 06 propostas foram analisadas


Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

Setembro 06 propostas emitidas, 03 propostas ganhas
Outubro: 06 propostas emitidas, 01 proposta ganha



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – Setembro e Outubro 2025



Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

Setembro: Foi registrado 04 ideias no mês;

Outubro: Foi registrado 04 ideias no mês

Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Setembro: Não houve NC na folha de pagamento no período;

Outubro: Não houve NC na folha de pagamento no período

Meta é zero registro de Atestado Médico

Setembro: Foram apresentados 36 dias de atestado na Acelen, 7 dias na Braskem , 3 dias na Timac e 3 dias na Sede.

Outubro: Foram apresentados 33 dias de atestados na Acelen, 9 dias na Brasken, 5 dias na Dow, 5 dias na Sede.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Setembro e Outubro 2025 – GANHADORES DA IDEIA DO MÊS

Ideia do mês de Setembro

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda



**José Luiz
ACELEN**

“ Vendo a necessidade nas áreas de serviços tive a ideia de elaborar uma unidade móvel de funilaria para flexibilizar pequenos serviços na área.
Serviços como:
Acabamentos, fechamento de serviços, frisar alguma peça e etc.
Descrição da unidade:
-Frisadeira
-Calandra
-Mesa
-Armário
-Tomada de energia
-Carro plataforma ”

DESTAQUE

Ideia do mês de Outubro

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda



**Paulo Filho
SEDE**


“ Atualmente, não existe um fluxo formalizado — em procedimento — que interligue as compras de novos EPI's, realizadas pelo setor de Suprimentos, ao setor de SSMA, responsável pelo controle e monitoramento desses itens, especialmente agora com a implantação do software MOB.
Essa ausência de comunicação estruturada pode gerar riscos operacionais, já que é apenas uma questão de tempo até que uma compra de EPI com novo CA (Certificado de Aprovação) ocorra sem o devido registro no sistema, comprometendo o controle de validade e conformidade.
Minha sugestão é que o procedimento de compras conte expresses a obrigação de notificação por e-mail ao SSMA, sempre que forem adquiridos EPI's com novos CA's, incluindo o envio do certificado correspondente, documento este que deve ser fornecido obrigatoriamente pelo fornecedor e que, inclusive, pode ser solicitado em auditorias de clientes (como a Acelen, por exemplo).
Acredito que essa simples medida fortaleceria o controle interno e mitigaria riscos de não conformidade.”

DESTAQUE



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

FINANCEIRO- Setembro e Outubro 2025



Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:

Setembro: Foi solicitado 39 AF'S e 39 Faturamentos

Outubro: Foi solicitado 20 AF's e 20 Faturamentos.


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Setembro e Outubro 2025

Meta é realizar todos os ASO's previstos no mês:

Setembro: 26 ASOS previstos x 27 realizados -1 Demissional


Outubro: 16 ASOS previstos x 16 realizados



A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :


Setembro: 02 – PGR Braskem – Inclusão dos EPI x Função; PGR Dow- Inclusão dos EPI x Função

Outubro: Não houve atualização no procedimento



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - Setembro e Outubro 2025



Meta é verificar as Não Conformidades das Clínicas de Saúde Ocupacional:

Setembro: Houve 1 registro de Não Conformidade na Clínica

Outubro: Não houve registro de não conformidade.


Meta é verificar os Asos Inaptos:

Setembro: 01 - Jose Edson;

Outubro: Não houve Aso Inapto.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Setembro e Outubro 2025



Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.

Setembro: 7- NR

Outubro: 01-NR 12 BRASKEM




Meta é 0 (zero) Acidente e Incidente:

Setembro: 02 acidentes - 01 Acelen, 01 Obra Sopt Timac

Outubro: Não houve registro de acidente e incidente no período.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Setembro e Outubro 2025



Meta é realizar a auditoria comportamental:

Setembro: Foi enviado 4 amostras de auditoria comportamental.

Outubro: Foi realizado 4 amostras de auditoria comportamental.

Meta é inspecionar as ferramentas e EPI's no período:

Setembro: 04 Inspeções previstas e 04 realizadas

Outubro: 03 inspeções previstas e 03 realizadas.


Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.

Setembro: Foi recebido 4 amostras.

Outubro: Foi recebido 12 amostras.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Qualidade - Setembro e Outubro 2025




A meta de 100% das realizações de todas as calibrações e verificações previstas:

Setembro: Acelen - (96 previstas x 96 realizadas); Dow - (42 verificações previstas x 42 realizados), Brasken - (Não houve), Sede - (6 verificações previstas X 6 realizadas).

Outubro: Acelen (67 previstas x 67 realizadas); Braskem (111 previstas x 111 realizadas); Dow (43 previstas x 43 realizadas), Sede (17 verificações previstas x 17 verificações realizadas).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Setembro e Outubro 2025



A meta é realizar 05 vezes por semana Backup's dos servidores Totalizando 20 vezes no mês :

Setembro: Foram realizados 22 backups do servidor no mês.
Outubro: Foram realizados 23 backups do servidor no mês.

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos E-mails: Totalizando 08 vezes no mês :

Setembro: Nesse período não foi realizado os Backup's
Outubro: Nesse período não foi realizado os Backup's.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 12/09/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: Tayná Santos



Descrição:

No dia 20/05 o colaborador Alysson Bacellar colocou um atestado de 1 dia, onde o mesmo enviou uma foto do atestado para Tayná que posteriormente enviou para o RH. Ao chegar o malote da Acelen para conferência do RH notamos que não veio o atestado físico nos documentos, com isso foi cobrado 2 vezes a Tayná sobre o recebimento do atestado, a mesma nos disse que ele só havia enviado a foto e o mesmo não se lembrava se havia entregue o documento ou perdido antes de entregar. Por fim, não foi enviado ao RH o atestado físico conforme é o procedimento.

Medida Tomada:

Informamos para Tayná que é de extrema importância a entrega do atestado físico, visto que o objetivo de receber o atestado em foto, é apenas para agilizar o processo e que precisamos da colaboração dos colaboradores e das pessoas que recebem na ponta com o controle.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 18/09/2025

Registrado por: Paulo Mesquita

Usuário: Amanda Caetano



Descrição:

No dia 18/09/2025, o colaborador Edcleison da Silva Araujo foi desligado. O processo de admissão foi conduzido com destino à Braskem, porém o cliente não aprovou seu cadastro internamente. Como resultado, foi formalizada hoje a rescisão contratual do colaborador. Esse cenário gerou custos adicionais desnecessários, evidenciando falhas no processo atual de contratação. É fundamental revisar e aprimorar esse fluxo, a fim de evitar pagamentos indevidos e prejuízos como os observados neste caso.

Medida Tomada:

Foi comunicada a gestora Amanda, para que não ocorra mais esse tipo de falha.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 22/09/2025

Registrado por: Juliana

Usuário: Outros



Descrição:

A clinica Medicina Humana, notificou que estávamos com o PCMSO da obra DOW vencido. Porém o documento foi revisado em maio/25.

Medida Tomada:

Foi questionado a clinica, o por que de sair uma nova revisão antes dos 12 meses, e depois de algumas analises, foi identificado a ausência de registro interno das revisões. O documento elaborado em 23/09 foi cancelado e mantido o que foi realizado em maio/25.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 24/09/2025

Registrado por: Tiago Santos

Usuário: Juliana Cerqueira



Descrição:

Foi identificado no sistema Risonect o ASO da área Dow Aratu, referente ao colaborador Jorge Veríssimo, com data de 08/02/2025, assinado incorretamente por outro colaborador, José Cleber, ao invés do próprio Jorge Veríssimo. Essa inconsistência caracteriza o documento como sem validade legal, uma vez que não possui a assinatura do titular, comprometendo a conformidade do processo e a integridade das informações arquivadas.

Medida Tomada:

Após a identificação do ocorrido, entramos em contato com a Juliana, informando o ocorrido e solicitando um novo ASO com a assinatura correta e válida. Ressaltamos que esta ocorrência configura um descumprimento do requisito 7.5.3 - Controle da Informação Documentada da norma ISO 9001:2015, uma vez que a informação arquivada não estava devidamente validada.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 25/09/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: JOÃO MARCOS APARECIDO DE CASTRO



Descrição:

No dia 12/09 o colaborador Carlos Leandro gerou 10 horas e 11 minutos de trabalho, o mesmo foi notificado e recebeu uma advertência verbal pela ocorrência. Mesmo após receber a advertência, o colaborador acabou ultrapassando novamente a jornada de trabalho no dia 23/09 fazendo 10 horas e 4 minutos de trabalho, ultrapassando o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre a reincidência e o colaborador recebeu uma advertência escrita.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 26/09/2025



Registrado por: Julia Paixão

Usuário: JOÃO MARCOS APARECIDO DE CASTRO

Descrição:

CORREÇÃO DA NC ANTERIOR No dia 12/09 o colaborador José Ramiro gerou 10 horas e 11 minutos de trabalho, o mesmo foi notificado e recebeu uma advertência verbal pela ocorrência. Mesmo após receber a advertência, o colaborador acabou ultrapassando novamente a jornada de trabalho no dia 23/09 fazendo 10 horas e 4 minutos de trabalho, ultrapassando o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre a reincidência e o colaborador recebeu uma advertência escrita.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 27/10/2025

Registrado por: Juliana Cerqueira

Usuário: Zenon Brito



Descrição:

Durante a obra da Timac foi identificada fichas de EPI, sem assinatura do colaborador no cabeçalho do documento. Nas visitas da TS foi identificado e corrigido. Porém no final da obra a ficha de EPI do colaborador FERNANDO EDSON não foi localizada. Agravante esse colaborador mora em outro estado, não sendo possível refazer uma nova ficha de EPI.

Medida Tomada:

A situação foi comunicada aos gestores e solicitado mais atenção nesses itens, pois é um documento de normativo, que pode gerar um passivo trabalhista. Estamos utilizando como registro de entrega de EPI uma cópia que foi anexada no portal do cliente.


RECLAMAÇÃO DO CLIENTE

ACELEN

1- O formulário Conferência no Recebimento (FO.005.PQR.009), que deve constar se os materiais recebidos estão conforme ou não conforme, estava sem o devido preenchimento da inspeção de recebimento, constavam apenas a data de recebimento 20/08/2025 e as assinaturas do motorista e do responsável pela inspeção.

2- Verificado a requisição de compra de materiais (RMS 47) e Autorização de Fornecimento dos fornecedores Ferimport, Altec e Mercado Livre, mas não há nenhum vínculo entre a RMS aberta e as AFs emitidas dificultando o processo de rastreabilidade.

3- É mantido o histórico de desempenho dos fornecedores através das avaliações que são realizadas trimestralmente, mas não há monitoramento/controle destas avaliações.



PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.



PLANO DE AÇÃO

P.A ABERTAS 2025


Organização dos Processos
Nº07.25

P.A FECHADOS 2025

SSMA Nº 01.25
Monday Novos Processos Nº 02.25
Engajamento da Equipe Nº03.25
Implantação de Novas Tec. Nº04.25
Ações Comercial Nº05.25
Auditoria Acelen Nº 09.25
Auditoria Braskem Nº13.25
Confiabilidade Nº13

ABERTOS
11.1%

2025



FECHADOS
88.9%

P.A ABERTAS 2024

N/A

P.A FECHADOS 2024

SSMA Nº01.24
Direção Nº02.24
Comercial Nº03.24
Confiabilidade Nº04.24
Direção Nº05.24
Acelen Nº06.24
RH Nº08.24
Planejamento Nº09.24
Acelen/SSMA Nº10.24
Braskem Nº12.24



FECHADOS
100%

2024

DIVULGAÇÃO AUDITORIA INTERNA



PROCESSOS AUDITADOS

- QUALIDADE
- SSMA
- SUPRIMENTOS
- OBRA ACELEN
- OBRA DOW
- PLANEJAMENTO
- MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO
- CONFIABILIDADE DOS PROCESSOS
- RH
- TI

NÃO CONFORMIDADE GERADAS

- SUPRIMENTOS - 1 NÃO CONFORMIDADES DE GRAU MENOR
- PLANEJAMENTO - 1 NÃO CONFORMIDADE DE GRAU MENOR
- CONFIABILIDADE - 1 NÃO CONFORMIDADE DE GRAU MAIOR
- MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO - 1 NÃO CONFORMIDADE GRAU MAIOR

RESULTADO AUDITORIA EXTERNA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




PROCESSOS AUDITADOS

- QUALIDADE
- SUPRIMENTOS
- OBRA ACELEN
- OBRA BRASKEM
- PLANEJAMENTO
- MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO
- RH

NÃO CONFORMIDADE GERADAS

- MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO - 1 NÃO CONFORMIDADE GRAU MENOR

NÃO CONFORMIDADE



RISO - INFORMA



Sede

Acelen

Braskem - AI

Dow Química

OBRA SPOT

- Timac Camaçari
- Timac SLN
- Cibra
- Petrobras EVF
- Timac Candeias
- Unigel

Acelen Performa

Programa de Monitoramento de Fornecedores

Fornecedor: RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA
Contrato: 4600000805
Mês / Ano: Janeiro a Junho / 2025
Áreas Avaliadoras: Fiscal do Contrato, Qualidade de Fornecedores, SSMA, Facilities, Credenciamento, Gestão de Terceiros, Medição de Contratos

acelen

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FORNECEDOR

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR - IDF

IDF = 93,67

The radar chart displays the IDF score (93,67) against eight performance dimensions: Fiscal do Contato (91,67), IQF (80), Qualidade de Fornecedor (100), SSMA (100), Medição de Contratos (100), Gestão de Terceiros (100), Credenciamento (100), and Facilities (95). The axes range from 80 to 100.

ÁREAS X CRITÉRIOS AVALIADOS

	NOTA	PESO
1. FISCAL DO CONTRATO Atendimento a escopo técnico, produtividade, planejamento, prontidão para atendimento	91,7	25%
2. IQF Índice de Qualificação do Fornecedor	80,0	20%
3. SSMA Atendimento aos requisitos legais e padrões de Segurança e Meio Ambiente	100,0	20%
4. QUALIDADE DE FORNECEDOR Atendimento ao escopo contratual, notificações, multas, resultados de auditorias de monitoramento	100,0	10%
5. GESTÃO DE TERCEIROS Atendimento a requisitos trabalhistas/previdenciários, resultados de auditoria de rotina	100,0	10%
6. MEDIÇÃO DE CONTRATOS Atendimento a critérios de medição contratual	100,0	5%
7. CREDENCIAMENTO Atendimento a prazos e critérios de envio de documentos	100,0	5%
8. FACILITIES Atendimento a requisitos do regimento interno Acelen	95,0	5%




RISO-INFORMA ACELEN

Avaliação de Performance de Fornecedores da Acelen

Relembraos a todos que esta rodada de Avaliação de Performance refere-se **EXCLUSIVAMENTE** ao desempenho dos fornecedores no primeiro semestre (**JAN – JUN de 2025**).

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Avaliação de Performance de Fornecedores de Serviço Mobilizado na REFMAT (Período: Jan a Jun/2025)



**RISO - INFORMA
ACELEN**

Treinamento de Refrátario do Thermobond em parceria com
Acelen




**RISO - INFORMA
ACELEN**

Requalificação do Isolamento Térmico –Tubulações Criogênicas
SISTEMA DE COMPRESSÃO



RISO - INFORMA
ACELEN

Requalificação do Isolamento Térmico –CAFOR –Fase 02



**RISO - INFORMA
ACELEN**

Requalificação do Isolamento Térmico – Consolidado – ZR's



**RISO - INFORMA
ACELEN**

RECOMPOSIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DO V-1408



**RISO - INFORMA
BRASKEM**

REPARO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO DO F-1401-B



**RISO - INFORMA
BRASKEM**

RECOMPOSIÇÃO DO ISOLAMENTO TERMICO DO P-4102



**RISO - INFORMA
BRASKEM**



Hoje na obra Braskem/AL realizamos a palestra “Falar é a melhor solução”, conduzida pela psicóloga Emanuelle, em referência ao Setembro Amarelo.

Foi um momento de grande aprendizado e reflexão sobre a importância da saúde mental, do diálogo e do acolhimento no ambiente de trabalho e na vida. 🌸

Agradecemos à psicóloga Emanuelle pela troca de conhecimento e a todos que participaram, reforçando que cuidar da vida é nossa maior prioridade.



RISO - INFORMA BRASKEM

Treinamento de NR-12



**RISO - INFORMA
BRASKEM**

Outubro Rosa: Juntos na Prevenção! 

JUNTOS NA
Prevenção

 **OUTUBRO**
ROSA



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Encerramos hoje a nossa campanha do Outubro Rosa com uma palestra especial repleta de informação e conscientização.



RISO - INFORMA
BRASKEM

Hoje iniciamos oficialmente a Campanha
Novembro Azul!



Um mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata.



RISO - INFORMA BRASKEM

Setembro Amarelo



Reforçamos hoje no DDS da Risoterm na obra DOW, a importância de falar sobre saúde mental e valorização da vida. Setembro Amarelo é um convite ao cuidado, à empatia e à prevenção.



RISO - INFORMA DOW

Campanha Outubro Rosa



RISO - INFORMA
DOW

Campanha de SSMA - Novembro Azul Obra Dow Aratu



Durante o mês de novembro, reforçamos a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem. A Risoterm apoia essa causa e incentiva todos os colaboradores a cuidarem de si e de quem amam. A saúde é o nosso bem mais valioso!



RISO-INFORMA DOW

Início do AR-22-A



**RISO - INFORMA
DOW**

Palestra Profissionalizando e Palestrando – Agosto



**RISO - INFORMA
DOW**

Informações



Informações



Arrecadação de brinquedos
Braskem



Arrecadação de
brinquedos Acelen



SEDE - RH

Informações



Arrecadação de
brinquedos Sede



Arrecadação de
brinquedos Acelen



CAMPANHA Faça uma Criança Feliz

Com a união e solidariedade dos nossos colaboradores, realizamos a doação de 223 brinquedos para a Creche Irmã Sheila, em Lauro de Freitas (BA), sendo 160 brinquedos novos e 63 brinquedos usados em bom estado, levando alegria para 110 crianças.

Agradecemos a todos que fizeram parte dessa ação!



SEDE - RH



Informações



Arrecadação de
brinquedos Braskem

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

CAMPANHA
Faça uma Criança Feliz

Com a união e solidariedade dos nossos colaboradores, realizamos a doação de 114 brinquedos para a Lar de Amparo à Criança para Adoção – LACA e na Unidade de Acolhimento Rubens Colaço, em Maceió (AL), sendo 103 brinquedos novos e 11 brinquedos usados em bom estado, levando alegria para mais de 40 crianças.
Agradecemos a todos que fizeram parte dessa ação!

Two smaller photographs showing the distribution of the collected toys. On the left, a group of people are holding white plastic bags with the "LACA" logo. On the right, another group of people are standing near a building entrance, holding similar bags.

SEDE - RH

Informações



Nos dias 16 e 17/10, estive representando a Risoterm no 20º Congresso Bahia RH, promovido pela ABRH-BA com o tema "Integrando Inteligências", que destacou a importância da integração entre tecnologia e o fator humano nas organizações.



SEDE - RH

Contratações e Promoções



SEDE - RH



Contratações e Promoções



SEDE - RH

Treinamentos



Treinamento de Não
Conformidade de Rotina



SEDE - RH



Pessoal, hoje na Obra ACELEN foi realizada uma palestra online sobre o Setembro Amarelo, Conduzida pela Profissional da área da Saúde Queite Jaqueline.

Foi um momento de aprendizado e reflexão, onde foi reforçado que falar sobre saúde mental é essencial e que cada um de nós pode ser uma rede de apoio.



RISO - INFORMA SSMA


Reconhecimento de SSMA



RISO - INFORMA SSMA



Reconhecimento de SSMA



RISO - INFORMA SSMA

Nossa ação sobre Ergonomia na obra TIMAC, com
a palestrante Mônica Affonso



RISO - INFORMA SSMA

Campanhas.



CAMPANHA PROTEÇÃO DAS MÃOS TIMAC CAMAÇARI

A collage of images related to the hand protection campaign. It includes:

- A photograph of several workers in orange vests and hard hats gathered around a table outdoors.
- A graphic with a green background featuring an orange handprint and the text "PROTEÇÃO DAS MÃOS" and "NÃO DÊ UMA MÃOZINHA PARA ACIDENTES, PREVINA-SE USE O EPI!".
- The Risoterm logo.
- A circular graphic for "Timac AGRO" with the text "POR QUE PRECISAMOS CUIDAR DAS NÓS SÉS MÃOS?" and "PROTEÇÃO DAS MÃOS".
- A photograph of a group of workers standing under a canopy outdoors.
- A graphic showing a grid of small circular icons related to hand protection.
- A large orange handprint graphic.
- The text "NÃO DÊ UMA MÃOZINHA PARA ACIDENTES, PREVINA-SE USE O EPI!".
- The Risoterm logo.



RISO-INFORMA SSMA



Link da campanha heróis da segurança. DDS sobre descarte de resíduos



RISO - INFORMA SSMA

Entrega de EPI por biometria - Protcap



Gestão de EPIs na palma da sua mão



MOB CONTROLE

Monitoramento digital inteligente da entrega e consumo de EPIs



MOB INSPEÇÃO

Inteligência de dados e automação na vistoria e manutenção de equipamentos



MOB CONDUTA

Monitoramento de comportamentos inseguros através de câmeras



RISO-INFORMA
SSMA

Campanhas



RISO - INFORMA SSMA



Vem aí a II GINCANA DE QSSMA RISOTERM! ☺

De 25 a 27 de novembro, vai acontecer mais uma edição cheia de energia, aprendizado e colaboração!



RISO - INFORMA
SSMA

Divulgação de Ocorrência

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRABALHO DADOS DO ACIDENTADO

Data do Acidente: 24/09/2025 | Função: Padeiro Refratário
Horário: 15h00 | Parte atingida: Dedo indicador da mão esquerda
Local: Obra Spol. Titas, Camaguri | Tipo de lesão: Corte devido ao levantamento da unha

Descrição da ocorrência

Em 24/09/2025 por volta das 15h00, o colaborador estava fazendo assentamento de tijolos, quando o mesmo identificou a necessidade de ajuste nos tijolos. Ao posicionar a mão esquerda sobre o tijolo para bater com o martelo picador atingiu o dedo indicador da mão esquerda, causando uma lesão no dedo com o levantamento da unha.

Causas Prováveis

Causas Diretas:

- Desrespeito ao procedimento (manuseio inadequado de ferramentas).

Causas Indireta (contribuinte):

- Ausência de análise prévia de risco específica para o serviço.

Medidas Corretivas Imediatas

- Atendimento ao colaborador nos primeiros socorros no setor médico do cliente;
- Paralisação das atividades;
- Divulgação da ocorrência com a realização de DDS com a equipe e cliente.

Conclusão

O acidente ocorreu por uma combinação de fatores técnicos e comportamentais, como o uso inadequado de ferramenta manual e ausência de análise de risco.

Fotos



RISO - INFORMA SSMA



RISO-INFORMA SEDE

Risoterm prestigiando o evento da Tronox



RISO - INFORMA
SEDE-
COMERCIAL/
ENGENHARIA

RISO - INFORMA

OBRA SPOT

Obras no período

★ SETEMBRO

- EVF
- Timac Candeias
- Timac Camaçari

★ OUTUBRO

- EVF
- Cibra
- Timac Camaçari
- Unigel

Proximas Obras

- Unigel
- Timac Candeias

Manutenção de Revestimento Refratário - Forno Manhein Unidade SOP




**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC CAMAÇARI**

Manutenção de Revestimento Refratário - Forno Manhein Unidade SOP




**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC CAMAÇARI**

Montagem da forma do teto da câmara



**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC CAMAÇARI**

Montagem da camada de tijolos isolantes e Instalação de tijolos de carbeto de silício




**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC CAMAÇARI**

Atendimento emergencial na fornalha



RISO - INFORMA OBRA SPOT TIMAC CANDEIAS

Instalação de tijolos no Duto de interligação da Caldeira com a fornalha.



RISO - INFORMA OBRA SPOT

UNIGEL


Recuperação Térmica de trecho na transição



**RISO - INFORMA
OBRA SPOT**

CIBRA

Revestimento contra fogo com concreto refratário



RISO - INFORMA OBRA SPOT PETROBRAS EVF

PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-
MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

PQR. 09 – Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores;
PQR. 010 – Gestão de Recursos;
PR. 010 – Procedimento de SSMA
PQO . 009 – Plano de Qualidade da Obra – Acelen Refmat

MATRIZ

Lot. Varandas tropicais, 163
Pitangueiras
Lauro de Freitas – Ba
CEP: 42.701-360

FILIAL MACEIÓ-AL

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D"
Lotes 04 e 05 , Massagueira
Marechal Deodoro - AL
Cep 57.160-000



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda