

RECAPACITAÇÃO TÉRMICA DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO

CALDEIRA A GÁS (31HH01)

PARADA TÉCNICA PT-2021

SANTA LUZIA DO NORTE (AL)

TIMAC AGRO

FEVEREIRO 2021

DATA BOOK FINAL



RELATÓRIO FINAL - CALDEIRA A GÁS (31HH01)

1. OBJETO / ALCANCE:

O Presente Relatório tem por objetivo apresentar todas as informações pertinentes obtidas no decorrer da Recapacitação Térmica do Revestimento Refratário na Caldeira a Gás (31HH01) durante á Parada Técnica PT-2021 na TIMAC AGRO localizada em Santa Luzia do Norte (AL) de forma sistemática, oportuna e significativa, para uma melhor avaliação do empreendimento.

2. ETAPAS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

Os Serviços de substituição do revestimento refratário da Caldeira a Gás (31HH01) foram realizados buscando a melhor interação entre as empresas envolvidas, minimizando os choques de atividades e viabilizando o aumento de produtividade.

Após as etapas preliminares (resfriamento, raqueteamento do sistema de gás e circuito de vapor, etc), iniciamos a demolição do revestimento refratário na região do trapézio com o auxílio de marreta, talhadeiras, ponteiras e ferramentas manuais.

Em seguida, iniciou-se o "bota-fora" de todo o material refratário demolido com auxílio de pás e baldes metálicos, sendo logo em seguida transportado e armazenado em caçambas.

O descarte final do entulho gerado durante a demolição ficou sob responsabilidade da Timac Agro.

3. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

3.1- TRAPÉZIO:

Inicialmente foram montadas formas de madeira (Madeirit e compensado) escoradas com barrotes e sarrafos agrestes e a sua vedação foi feita com silicone (material plástico que não contamina o concreto) e sacos vazios e molhados do concreto refratário.

Todas as formas instaladas na região do trapézio foram rigorosamente ajustadas e niveladasponto a ponto, afim de garantir a espessura final de projeto.

Risoterm Isolantes Térmicos Ltda

Todo o tratamento térmico, testes de pressão e inspeções na chaparia foram concluídos antes da aplicação do concreto refratário. Desta forma, foi liberado o início

da aplicação de concreto refratário em todas as regiões da caldeira.

Os concretos refratários utilizados no revestimento refratário da Caldeira a Gás

(31HH01) foi o Castibar N (Concreto Refratário Sílico-Aluminoso).

A homogeneização ou mistura destes concretos refratários foi feita em um misturador

de galga de capacidade de 250 Kg, posicionado ao lado da Caldeira para assegurar o

suprimento continuo durante a aplicação.

A água usada na mistura e no umedecimento era potável, isenta de sulfatos e com teor

de cloretos inferior a 50 PPM.

Era colocado no misturador de galga o material seco e homogeneizado previamente

por um período de 10 a 30 segundos. Adicionava-se então a quantidade de água de

acordo com a Folha de Dados Técnicos do Fabricante de uma só vez. O tempo de

mistura era de 5 minutos e logo em seguida transportado para as formas com o auxílio

de baldes de chapas.

Este concreto refratário foi aplicado pelo processo de derramamento, sendo vertido

dentro de no máximo 30 minutos após o término da mistura. Esta aplicação consistia

no preenchimento dos vazios e eliminação de bolhas de ar no local ao qual o concreto

era aplicado.

A superfície final de aplicação não foi "alisada" afim de não dificultar a saída da água

de amassamento.

Nunca era vertido material com excesso de água, afim de não descaracterizar as

propriedades físicas do concreto refratário.

Devido à reação exotérmica, o concreto refratário aquecia após serem aplicados, em

função do percentual de cimento em sua composição, sendo então utilizados sacos

umedecidos com água.

Este tratamento dado ao concreto, após a sua aplicação (cura hidráulica), tem a

finalidade de garantir a permanência da água, visando dar continuidade ás reações que

se verificam durante a cura.

Página 3 de 4



5- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A execução dos serviços foi feita buscando um excelente padrão de qualidade atendendo às técnicas e especificações exigidas e garantindo a performance dos materiais aplicados, durante todo o decorrer dos serviços.

A integração de todos os aspectos supracitados nos garantiu um maior desempenho e melhor aproveitamento no prazo e na qualidade da execução.

Esperando ter atendido às expectativas, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que considerem necessários.

Atenciosamente,

Jader de Oliveira Norberto

Gerente Operacional



REGISTROS

FOTOGRÁFICOS











Loteamento Jardim Belo Horizonte, Lote 20, Quadra 07, s/nº ● Bairro: Portão CEP: 42.700-000 ● Lauro de Freitas (Ba) ● Telefax: + 55 71 3379-6644 <u>jader@risoterm.com.br</u>