

# Registro de não Conformidade



**Data:** 14/02/2022

**Registrado por:** Leonardo Mota

**Usuário:** Outros

---

## Descrição:

Compramos no mês de fevereiro 500kg de inox, divididos em 2 bobinas de 250kg, na fornecedora FEITAL. As bobinas chegaram ovalizadas, dificultando nosso procedimento na máquina. OBS: esse problema já aconteceu comprando também de outro fornecedor, onde chegamos à conclusão que a bobina por ser poucos kg e fina, não suporta seu percurso até o destino final, com balanços ou outro material em cima.

## Medida Tomada:

Na 1º resolvemos com um suporte dentro da bobina para suportar o transporte. Com a FEITAL, foi me garantido no próximo pedido a colocação de uma cruzeta no meio da bobina sem custo adicional.