

Registro de não Conformidade



Data: 17/03/2023

Registrado por: Tiago Santos

Usuário: Outros

Descrição:

Após a conferência no recebimento dos matérias na obra no dia 17/03, foi identificado uma bobina de chapa inox 304 amassada, causando desperdício de parte do material e prejuízo financeiro.

Medida Tomada:

Foi informado de imediato ao setor de suprimento sobre o recebimento dessa bobina inox amassada e foi registrado a NC.
