



FORMULÁRIO

PLANO DE AÇÃO

FO.006.PQR.003
REVISÃO: 00

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
010	22/05/2024
PROCESSO:	LOCAL:
Incidente de segurança com colaborador da Risoterm	REFINARIA REFMAT – ACELEN
ORIGEM:	
Investigar e mitigar a causa raiz do incidente.	

DESCRIÇÃO:

Em decorrência do incidente de segurança ocorrido em 02/05/24, durante atividade de fixação de chapas de isolamento térmico na região superior do economizador da caldeira B-631, ao qual o colaborador teve a botina perfurada por um pino de fixação da manta isolante, ocasionando uma lesão superficial na parte externa do pé esquerdo.

PLANO DE AÇÃO:

Objetivos a Serem Alcançados:

Após o ocorrido, foi realizada uma investigação pela Acelen, juntamente com os prepostos da Risoterm, onde foi possível encontrar a causa raiz e duas causas contribuintes. A partir disto, foram definidas algumas ações com o intuito de mitigar essas causas e proporcionar maior segurança na execução de atividades similares.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Revisar AR ID 31068 e abranger os riscos inerentes ao incidente	Gabriel / Fábio	15/05/2024
Elaborar check list padrão de segurança pré execução do serviço	Gabriel / Fábio	24/05/2024
Aplicar o check list	Gabriel / Fábio	Contínuo
Realizar reciclagem de treinamento de percepção de risco com a equipe de isolamento	Gabriel / Fábio	24/05/2024

RECURSO NECESSÁRIO:

Notebook; Modelo padrão de Check List Risoterm; Sala para aplicação de reciclagem.

OBSERVAÇÕES:**VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:**

Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
Verificador:	Data: ____/____/____	