

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
009/23	10/08/2023
PROCESSO:	LOCAL:
Obra Acelen	Vestiário Portão 03
ORIGEM:	
Auditoria de SSMA Acelen	

DESCRIÇÃO:
Durante auditoria de SSMA, realizada no vestiário do portão 03, foram identificados, os seguintes desvios:
<ul style="list-style-type: none">• Infração grave quanto a ausência de coletores para retirada de EPI's novos e limpos, e alocação de EPI's sujos e contaminados;• Superlotação de vestiários;• Acessórios e aparelhos sanitários danificados;• Armários sem condições de uso.

PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Deslocar o horário do efetivo para uso do vestiário;	Gargur	11/08/23
Ocupar mais um vestiário;	Larissa Mesquita	11/08/23
Adequação e melhorias dos vestiários;	Larissa Mesquita	ABR/23

RECURSO NECESSÁRIO:
Instalação – vestiário, recurso financeiro

OBSERVAÇÕES:

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:		
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
Verificador:	Data: ____/____/____	